

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

Lp.	Lokalizacja - ulica, nr budynku	Nr studni	Głębokość [m]	Poziom lustra wody p.p.g. [m] - w dniu 26.03.2018 r.	Dokumentacja fotograficzna	Opis techniczny	Stan sprawności technicznej obiektu
1.	ul. Wojska Polskiego 2	P-1	6,4	1,3		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,65 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Uszkodzony krąg betonowy, niesprawna pompa ssąca

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

2.	ul. Wojska Polskiego 22	P-2	6	2,7		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 120 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,40 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
----	----------------------------	-----	---	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

3.	ul. Wojska Polskiego 24	P-3	4,8	1,3		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 120 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,1m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Niesprawna pompa ssąca, skorodowana pokrywa betonowa
----	----------------------------	-----	-----	-----	---	--	--

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

4.	ul. Wojska Polskiego 28	P-4	5,2	2		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,50 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdatności wody do spożycia
----	----------------------------	-----	-----	---	---	--	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

5.	ul. Wojska Polskiego 67	P-5	4,8	1,7		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,1 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
----	----------------------------	-----	-----	-----	---	---	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

6.	ul. Wojska Polskiego 34	P-6	4,6	1,1		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 90 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,75 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
----	----------------------------	-----	-----	-----	---	---	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

7.	ul. Wojska Polskiego 38	P-7	8,2	4,3		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 90 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,60 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
----	----------------------------	-----	-----	-----	---	---	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

8.	ul. Podchorążych 7	P-8	5,6	2,5		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,55 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
----	-----------------------	-----	-----	-----	--	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

9.	ul. Wojska Polskiego 40	P-9	5,7	1,7		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 90 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,45 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Skorodowana pokrywa betonowa, odchodzące powłoki lakiernicze, nieczytelna tabliczka o niezdatności wody do spożycia
10.	ul. Wojska Polskiego 42	P-10	----- ----	-----			Zlikwidowana

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

11.	ul. Armii Krajowej 6	P-13	4,7	2,1		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,30 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Odchodzące powłoki lakiernicze na pompie i pokrywie
-----	----------------------	------	-----	-----	---	--	--

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

12.	ul. Armii Krajowej 8	P-14	4,7	2,1		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,35 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda nie nadaje się do spożycia”.	Dobry
-----	----------------------	------	-----	-----	---	---	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

13.	ul. Wieniawskiego 5	P-15	5	2,7		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,50 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	---------------------------	------	---	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

14.	ul. Wieniawskiego 3	P-16	5	2,5		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,35 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	---------------------------	------	---	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

15.	ul. Grodzka 66	P-23	26	17		Studnia wiercona, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,15 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Dobry
-----	----------------	------	----	----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

16.	ul. Czajkowskiego 36	P-30	4,2	0,6		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 90 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,60 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdatności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pompie i pokrywie studziennej.
-----	----------------------------	------	-----	-----	---	---	--

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

17.	ul. Okrzei 2	P-36	5,2	2,2		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 90 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdadności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pompie i pokrywie studziennej.
-----	--------------	------	-----	-----	---	--	--

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

18.	ul. Cicha 20	P-37	----- --	-----		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 120 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 1 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z desek.	Studnia ogrodzona usytuowana na terenie prywatnym
-----	--------------	------	-------------	-------	---	---	--

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

19.	ul. Okrzei 70	P-39	6,2	3		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 90 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,70 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	---------------	------	-----	---	---	---	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

20.	ul. Niepodległości 37	P-40	4,1	0,8		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 140 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,20 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Niesprawna pompa ssąca, nieczytelna tabliczka o niezdatności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pompie i pokrywie studziennej.
-----	-----------------------------	------	-----	-----	---	--	--

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

21.	ul. Grodzka 22	P-43	5,1	1,7		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,45m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Niesprawna pompa ssąca, odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie studziennej.
-----	----------------	------	-----	-----	---	---	--

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

22.	ul. Lwowska 2 (było Walslebena 2)	P-44	7,2	2,3		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,15 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie studziennej
-----	---	------	-----	-----	---	--	--

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

23.	ul. Oficerska 4	P-45	4,6	1,3		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 90 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,25 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	-----------------	------	-----	-----	---	---	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

24.	ul. Oficerska 3	P-46	-----	-----		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,65 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Studnia ogrodzona usytuowana na terenie prywatnym
-----	-----------------	------	-------	-------	---	--	--

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

25.	ul. Betleja 6	P-47	4	1,2		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,50 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Dobry
-----	---------------	------	---	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

26.	ul. Podchorążych 9	P-48	4,3	2,3		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 80 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,70 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	-----------------------	------	-----	-----	---	---	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

27.	ul. Piłsudskiego 78	P-51	5	1,8		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 110cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,35 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdalności wody do spożycia
-----	------------------------	------	---	-----	---	---	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

28.	ul. Wyzwolenia 7	P-53	6,9	1,7		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,65 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	---------------------	------	-----	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

29.	ul. Naftowa 15	P-54	6,8	1,4		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,70 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdadności wody do spożycia, uszkodzone powłoki malarskie
-----	----------------	------	-----	-----	---	--	--

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

30.	ul. Naftowa 17	P-55	6,2	1,6		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,25 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdadności wody do spożycia
-----	----------------	------	-----	-----	---	--	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

31.	ul. Naftowa 9	P-56	5,4	2,3		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,65 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Uszkodzona pompa ssąca – nieczytelna tabliczka o niezdatności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie stalowej i pompie
-----	---------------	------	-----	-----	---	--	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

32.	ul. Naftowa 5	P-57	5,4	1,8		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 90 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,75 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Dobry
-----	---------------	------	-----	-----	---	---	-------

GK.7021.8.2019.B

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

33.	ul. Naftowa 9a	P-58	7,7	2		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,70 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	----------------	------	-----	---	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

34.	ul. M. Pika 1	P-59	5,3	2		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,55 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Dobry
-----	---------------	------	-----	---	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

35.	ul. Krakowska 27	P-60	4,5	0,8		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,40 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdatności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie i pompie.
-----	---------------------	------	-----	-----	---	--	--

36.	ul. Magurów 6	P-61	18	4		Studnia wiercona, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,70 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdadności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie i pompie
-----	---------------	------	----	---	---	--	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

37.	ul. Magurów 5	P-62	6,2	3,8		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,55m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	---------------	------	-----	-----	---	---	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

38.	ul. Popiełuszki 98	P-63	6,7	3,5		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,35 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdadności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie i pompie.
-----	-----------------------	------	-----	-----	---	--	--

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

39.	ul. Piastowska 24	P-66	5,2	3,3		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 145 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,60 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Uszkodzony krąg studzienny betonowy, niesprawną pompa ssąca
-----	----------------------	------	-----	-----	---	--	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

40.	ul. Batorego 11	P-67	5,4	2,3		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,60m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	-----------------	------	-----	-----	---	---	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

41.	ul. Powstańców Warszawskich 93	P-71	12,8	2,7		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 140 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,40 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Dobry
-----	--------------------------------------	------	------	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

42.	ul. Kisielewskiego 5	P-72	6,1	1,6		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,65 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdadności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie i pompie
-----	----------------------------	------	-----	-----	---	--	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

43.	ul. Lelewela 10	P-73	6	4,1		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,35 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	-----------------	------	---	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

44.	ul. Lelewela 20	P-74	5,1	2,5		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 110 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,20 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Dobry
-----	-----------------	------	-----	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

45.	ul. Batorego 29	P-75	4,9	1,7		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,45 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda nie nadaje się do spożycia”.	Dobry
-----	-----------------	------	-----	-----	---	---	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

46.	ul. Batorego 17	P-76	5,4	2,2		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,60 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdatności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie i pompie
-----	-----------------	------	-----	-----	---	--	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

47.	ul. Lelewela 18	P-78	20	14		Studnia wiercona, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,10 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	,Odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie i pompie
-----	-----------------	------	----	----	---	--	--

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

48.	ul. Batorego 3	P-81	5,8	2,2		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,80 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	----------------	------	-----	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

49.	ul. Batorego 21	P-82	7,2	1,8		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,40 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	-----------------	------	-----	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

50.	ul. Lelewela 22	P-83	5,4	1,4		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,55 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdadności wody do spożycia
-----	-----------------	------	-----	-----	---	--	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

51.	ul. Bohaterów Westerplatte 23	P-84	6,2	2,9		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,70 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdadności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie i pompie
52.	ul. Wojska Polskiego	P-85	----- -	-----			Nie znaleziono

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

53.	ul. Bohaterów Westerplatte 30	P-86	5,8	2,2		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,65 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Dobry
-----	----------------------------------	------	-----	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

54.	ul. Mickiewicza 21	P-87	5,7	2,9		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,65 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Dobry
-----	-----------------------	------	-----	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

55.	ul. Popiełuszki 105 (było: Popiełuszki 85)	P-91	5,7	2		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 250 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdatności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie i pompie
-----	--	------	-----	---	---	---	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

56.	ul. Debrza 2 (było: Wiejska)	P-95	6	4,8		Studnia kopana, posiada obudowę ze zbiornika betonowego Ø 300 cm. 1 m powyżej poziomu terenu znajduje się okrąg betonowy Ø 100 cm Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdadności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie i pompie
-----	---------------------------------	------	---	-----	---	---	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

57.	ul. Mickiewicza 15	P-106	5,2	2,7		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,40 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdadności wody do spożycia
-----	-----------------------	-------	-----	-----	---	--	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

58.	ul. Mickiewicza 23	P-107	5,4	1		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,60 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	-----------------------	-------	-----	---	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

59.	ul. Piastowska 62	P-108	5,9	2,1		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 140 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,50 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	----------------------	-------	-----	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

60.	ul. Grodzka 63	P-110	5,6	1,8		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 140 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,70 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Dobry
-----	----------------	-------	-----	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

61.	ul. Mickiewicza 22	P-112	5,4	2,3		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,65 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdadności wody do spożycia, odchodzące powłoki lakiernicze na pokrywie i pompie
-----	-----------------------	-------	-----	-----	---	--	---

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

62.	ul. Wojska Polskiego 11	P-113	4,8	1,8		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 110 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,45 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdalna do spożycia”.	Nieczytelna tabliczka o niezdatności wody do spożycia
-----	----------------------------	-------	-----	-----	---	--	---

63.	ul. Bohaterów Westerplatte 18	P-116	6,5	3		Studnia wiercona, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 140 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,05 m powyżej poziomu terenu. natomiast dolna jest zagłębiona na 1,80 m. Przykrycie obudowy wykonano z płyty żelbetowej i zaopatrzone w wywietrznik. Wejście do środka umożliwia właz z blachy stalowej zamykany na kłódkę. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda nie nadaje się do spożycia”.	Dobry
-----	----------------------------------	-------	-----	---	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

64.	ul. Wróblewskiego 8	P-117	6,2	2,5		Studnia wiercona, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 140 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,15 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	---------------------------	-------	-----	-----	---	--	-------

„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

65.	ul. Karłowicza 5	P119	5,8	2,5		Studnia kopana, posiada obudowę z kręgów betonowych Ø 100 cm. Górna krawędź obudowy wychodzi na 0,05 m powyżej poziomu terenu. Przykrycie obudowy wykonano z blachy stalowej. Studnia wyposażona w pompę kolumnową (abisynkę). Oznakowana tabliczką „Woda niezdatna do spożycia”.	Dobry
-----	------------------	------	-----	-----	--	--	-------