



Krosno, 17-05-2019

**Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Krośnie
ul. Decowskiego 9
38-400 Krosno**

Niniejszym informuję, że dnia 26 kwietnia 2019 r. została przeprowadzona kontrola utrzymania obiektów małej architektury na placu zabaw zlokalizowanym na działce nr 495 przy ul. Decowskiego 9 w Krośnie.

Z urzędu stwierdzono, że na w/w działce przy budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Krośnie przy ul. Decowskiego 9 znajduje się plac zabaw, na którym zamontowano następujące urządzenia: piramida, zestaw zabawowy z wieżą, zestaw zabawowy z drabinką, wieża z trapami, drążki akrobatyczne, poręcze, przeskoki, slalom, równoważnia na sprężynach, huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, ławka – 4 szt., kosz na śmieci – 4 szt. Przedmiotowy plac zabaw znajduje się na terenie ogrodzonego terenu szkoły, posiada nawierzchnię bezpieczną elastyczną. Zamontowano tablicę z regulaminem placu zabaw.

W trakcie kontroli przedłożono książkę placu zabaw założoną dnia 17 listopada 2010 r. Stwierdzono, że zarządca placu zabaw posiada wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności na zamontowane urządzenia. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdzono, że przeglądy regularne, funkcjonalne i podstawowe dokonywane są systematycznie w okresie od 2010 r. do chwili obecnej.

Przedłożono protokół z przeglądu podstawowego Nr 1/S/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. przeprowadzonego przez P. Wiesława Baruda (upr. budowlane nr A-649-110/82, UAN-2-8346-124/87, PDK/BO/0022/01), z którego wynika, że plac zabaw wraz z urządzeniami jest w stanie technicznym dobrym.

Kolejno przedłożono protokół 5-cio letni nr 1/S/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. autorstwa P. Wiesława Baruda, z którego wynika, że plac zabaw w części przedszkolnej i szkolnej jest w stanie zadowalającym, ponieważ część urządzeń wykazuje zużycie - w szczególności elementy drewniane, złamana huśtawka na placu zabaw. Dokonać wymiany zniszczonych, zużytych elementów na placu zabaw.

W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono widocznych uszkodzeń i nieprawidłowości, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa. Stwierdzono ubytek w drewnianej belce na przeskoku, który należy uzupełnić oraz poluzowanie śruby mocującej równoważnię na sprężynach.

Obecna na kontroli P. Zofia Sienkiewicz oświadczyła, że zalecenia zawarte w protokole funkcjonalnym zostały wykonane i zostaną niezwłocznie odnotowane w odpowiednim formularzu. Ubytek w belce przeskoku zostanie uzupełniony oraz zostaną dokręcone śruby mocujące równoważnię na sprężynach.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z art. 61 ustawy - Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w przyszłości w protokołach z okresowych kontroli stanu technicznego przedmiotowego obiektu należy usuwać na bieżąco z uwzględnieniem stopnia pilności wskazanego w treści tych protokołów.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Stanisław Łojek