



znak: PINB.5140.86.2019

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej na podstawie art. 81 ust. 4 ustawy z 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

Dnia 26 kwietnia 2019 r. przeprowadzono kontrolę w sprawie utrzymania obiektów małej architektury na placu zabaw zlokalizowanym na działce nr 495 przy ul. Decowskiego 9 w Krośnie.

Komisja w składzie:

1. Rafał Kondej
2. Agnieszka Szmyd

w obecności:

1. P. Zofia Sienkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Krośnie

stwierdziła co następuje:

1. Z urzędu stwierdzono, że na działce nr 495 przy budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Krośnie przy ul. Decowskiego 9 znajduje się plac zabaw, na którym zamontowano następujące urządzenia: piramida, zestaw zabawowy z wieżą, zestaw zabawowy z drabinką, wieża z trapami, drążki akrobatyczne, poręcz, przeskok, slalom, równoważnia na sprężynach, huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, ławka – 4 szt., kosz na śmieci – 4 szt. Przedmiotowy plac zabaw znajduje się na terenie ogrodzonego terenu szkoły, posiada nawierzchnię bezpieczną elastyczną. Zamontowano tablicę z regulaminem placu zabaw.
2. W trakcie kontroli przedłożono książkę placu zabaw założoną dnia 17 listopada 2010 r. Stwierdzono, że zarządca placu zabaw posiada wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności na zamontowane urządzenia. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdzono, że przeglądy regularne, funkcjonalne i podstawowe dokonywane są systematycznie w okresie od 2010 r. do chwili obecnej.
3. Przedłożono protokół z przeglądu podstawowego Nr 1/S/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. przeprowadzonego przez P. Wiesława Baruda (upr. budowlane nr A-649-110/82, UAN-2-8346-124/87, PDK/BO/0022/01), z którego wynika, że plac zabaw wraz z urządzeniami jest w stanie technicznym dobrym.
4. Kolejno przedłożono protokół 5-cio letni nr 1/S/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. autorstwa P. Wiesława Baruda, z którego wynika, że plac zabaw w części przedszkolnej i szkolnej jest w stanie zadowalającym, ponieważ część urządzeń wykazuje zużycie - w szczególności elementy drewniane, złamana huśtawka na placu zabaw. Dokonać wymiany zniszczonych, zużytych elementów na placu zabaw.
5. W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono widocznych uszkodzeń i nieprawidłowości, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa. Stwierdzono ubytek w drewnianej belce na przeskoku, który należy uzupełnić oraz poluzowanie śruby mocującej równoważnię na sprężynach.
6. Obecna na kontroli P. Zofia Sienkiewicz oświadczyła, że zalecenia zawarte w protokole

funkcjonalnym zostały wykonane i zostaną niezwłocznie odnotowane w odpowiednim formularzu. Ubytek w belce przeskoku zostanie uzupełniony oraz zostaną dokręcone śruby mocujące równoważnię na sprężynach.

7. Wykonano zdjęcia.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Komisja:

1. *Homdey*
2. *Suyol*

W obecności:

DYREKTOR
Zespołu Szkół
mgr Zofia Sienkiewicz