

Protokół

z kontroli utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym w tym zalegania śniegu na powierzchni dachu

(Rozdział 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

Imię i nazwisko/ nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu
budowlanego:

.....
.....
.....
- Adres obiektu:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Nr 1
im. Jana Szczepanika
38-400 KROSNO, ul. Podkarpacka 16
tel./fax (0.13) 43-216-81
REGON 000184849 NIP 684-11-21-857

- funkcja: *oswieta*

Kontrolę przeprowadzili:

1. *Piotr Pępek* nr leg służbowej *1120*
2. *Anna Słuszt* nr leg służbowej *2116*

Przy udziale:

1. *Dariusz Nipolaj*

Ustalenia:

- 1) Potwierdzenie pomiarów grubości zalegającego śniegu
na dachu budynku oswiety 2 majak, stropo dachowa
je na dachu, białym śniegu jest śnieg oswiety
grubość grubości: 8cm
- 2) Stwierdzono, że wzrost śniegu na dachu
przedmiotowego obiektu nie przekracza dopuszczalnej
warstw śniegu oraz poposażonej grubości
warstw śniegu dla tego dachu wynosić 50cm

Pobrane załączniki.....

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano

Kontrolujący:

1. *Piotr Pępek*

2. *Anna Słuszt*

Kontrolowany:

DIREKTOR
1. *Dariusz Nipolaj*

2.